

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1



Директор (должность) В.В. Титок (инициалы, фамилия)
« 25 » (подпись) 20 2014 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «15» мая 2014г. №49а

в составе:

председателя комиссии	Зам. директора по ОБ	Романчука В.А.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Зав. ОКС	Иванова А.В.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Ведущего инженера ОКС	Скворцовой Т.Л.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт площадки под беседку по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в

(наименование объекта)

установлено, что Описание работ приведено ниже

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Коэффициент стесненности $K=1,1$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии	Зам. директора по ОБ	В.А. Романчук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Зав. ОКС	Иванов А.В.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер ОКС	Скворцова Т.Л.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Устройство фундаментов	1 фундамент	13	
2.	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5	м3	1.253	

Составил Верилена Ова
(должность)


(подпись)

В.А. Сиверова
(инициалы, фамилия)

« 25 » 03 2020 г.